



C'est actuellement le moment de vérifier la précision de vos douilles Accutorq et être prêt pour le printemps.

CONSEIL DU SERVICE ACCUTORQ Vérification de la précision de vos douilles Accutorq.

Selon certains techniciens, il est possible de vérifier la précision d'une tige de limitation du couple en utilisant une clé dynamométrique manuelle, après avoir serré l'écrou de roue. **INCORRECT.**

- Une clé dynamométrique démonte la tige de limitation du couple, mais ne mesure pas la limitation du couple.
- De nombreuses clés dynamométriques actuellement utilisées peuvent ne pas avoir été calibrées récemment.
- La procédure « industrielle » reconnue pour vérifier la précision d'une clé dynamométrique manuelle est précisément celle décrite dans le « test de précision en une minute d'AccuTorq ».
- La procédure est la suivante :
 1. A l'aide d'une clé *dynamométrique manuelle* standard (récemment calibrée), serrer l'écrou de roue sur une roue.
 2. A l'aide d'un marqueur, marquer la position de l'écrou de roue sur la roue (une marque sur le côté de l'écrou et une marque correspondante sur la roue).
 3. Desserrer l'écrou de roue.
 4. Maintenant, serrer l'écrou de roue au moyen de la bonne douille AccuTorq.
 5. Les marques sur l'écrou de roue et la roue s'aligneront sur la position d'origine.

Après environ 4 ou 5 ans d'utilisation les douilles les plus courantes, exemple : grise – 19 3/4 po 100 pi. lb pourraient devoir être remplacées. En plus d'effectuer le test de précision, examiner l'usure de l'extrémité de l'écrou de roue de la douille. En cas d'usure et de desserrage importants sur l'écrou de roue, celui-ci doit être remplacé.

L'usure normale ainsi que l'imprécision qui en découle ne constituent pas un défaut du fabricant et ne sont pas couvertes par la garantie.